

PACIFICA

TSA 10448
92883 NANTERRE CEDEX 9

Ligne directe : 03.87.18.46.71

**Nos références à rappeler :
7066003907/S09/BDP**

M MOHAMED MKAOUAR
113 BOULEVARD VOLTAIRE
75011 PARIS 11

Sinistre survenu le 14/04/2023

Le 2 juin 2023

Contrat souscrit par :
MOHAMED MKAOUAR

Monsieur,

Pour faire suite à notre échange de ce jour, veuillez trouver ci-joint la copie du rapport de recherche de fuite.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

DAPHNE BARDOSI



Rapport de recherche de fuite visuelle

Nom du client:
N° Sinistre:
N° Intervention MA:
Date d'intervention:



CONCLUSION / PRECONISATION

Recherche concluante :
Besoin d'une réparation:
Besoin d'une RFND:

ORIGINE/CAUSE :

Fuite chez assuré :
Localisation de la fuite:
Origine:
Si autre précisez.....:


INSPECTIONS:

Dégât visible sur le mur de la salle de bain et du salon, Le taux d'humidité relevé dans la salle de bain et dans le salon est de 10% à 15%.

COMMENTAIRE

Nous préconisons d'installer une ventilation électrique ainsi que d'inspecter la toiture au dessus de chez l'assuré

PHOTOS



Ce rapport de recherche de fuite a été établi sur la base des données communiquées par l'entreprise de plomberie qui s'est rendue sur place.